

KPI's

Actividad		Estándar		
Conexión perforando (fondo a fondo) Inc. < 30° / 30-60° / > 60° (min)		15	22	35
Conexiones fondo a fondo equipo MPD (min)		20		
Mete TP Lingadas / TxT (m/h)		640	192	
Levanta TP Lingadas / TxT (m/h)		732	219	
Conectar TP (min)		1.5		
Desconectar TP / Gradiente no permite uso bache ecológico (min)		1.5	2.5	
1.	Arma / Desarma Barrena-Sarta lisa y/o Empacada y/o Péndulo. (horas)	4.0	3.0	
2.	Arma / Desarma Barrena-Motor-Fondo-MLPWD (horas)	6.5	5.0	
3.	Arma / Desarma Barrena-Rotatorio-MLPWD (horas)	6.0	4.5	
4.	Armar / Desarma Barrena-Rotatorio-MLPWD-Amplificador. (horas)	7.0	5.5	
5.	Armar / Desarma Barrena-Rotatorio-MWD / LWD / PWD-Densidad Neutrón (fuente radioactiva) / Sónico (horas)	8.5	6.5	
6.	Armar / Desarma Sarta de limpieza, coronas, molinos, empacador de prueba y pescante. (horas)	3.5	2.5	
7.	Armado / Desarmado Cucharas (horas)	4.5	2.5	
Prueba de BOP's (horas)		12		
Introducción de Aparejo de producción (m/h)		124		
Conexión Aparejo de producción (min)		3.8		